

東日本大震災に関する区内の被害情報について


東日本大震災における葛飾区内の被害別割合

平成23年6月6日現在

建物・設備等の被害	347件	75%
建物・建物設備破損	162件	
外壁破損・落下	107件	
屋根破損・落下	49件	
塀破損	16件	
建物内漏水・水道管破裂	13件	
電柱電線等の被害（東電・NTT）	61件	13%
電線・支線の弛み	46件	
電柱（傾斜）	13件	
電柱根元盛り上がり、鉄塔破損	2件	
道路破損・冠水	31件	7%
道路設備破損	22件	
道路路面冠水	5件	
橋路面破損	3件	
高速道路からの落下物	1件	
その他	25件	5%
地割れ・地盤沈下等	10件	
灯籠倒壊	6件	
その他	9件	
計	464件	

*建物・設備等の被害347件の内に、液状化による大規模半壊・半壊12件を含む


*罹災証明発行6月6日現在225件




被害状況




瓦のずれ




天井レールの落下



壁のはがれ



柱の亀裂



基礎の亀裂



道路液状化被害