


葛飾区総合スポーツセンター体育館及び陸上競技場改修工事

葛飾区総合スポーツセンター体育館及び陸上競技場電気設備改修工事



議案第50号関係資料

議案第51号関係資料

平成23年9月27日

葛飾区奥戸七丁目17番1号

至・森永乳業


屋外

※ 電気設備工事

- 電灯コンセント設備 照明器具41台の取替
- 外灯53台の取替
- 監視カメラ設備 カメラ4台の取替

凡例

■ 天井改修工事を示す



地下1階

※ 建築工事	
地下1階	電気、機械設備の改修に伴う天井、床、壁の改修工事
※ 電気設備工事	
地下1階	受変電設備の取替 蓄電池の取替 発電機の取替 電灯センサー設備 拡声設備 電話設備 自動火災報知設備 照明器具57台の取替 スピーカー7台の取替 電話機6台の取替 感知器34個の取替

※ 別途工事


給排水管取替工事

体育館地下1階平面図

凡例



天井改修工事を示す



※ 建築工事	
1階	
電気、機械設備の改修に伴う天井、床の改修	
大体育室の床張替え工事	
※ 電気設備工事	
1階	
電灯コンセント設備	照明器具802台の取替
拡声設備	スピーカー45台の取替
電話設備	電話機32台の取替
監視カメラ設備	カメラ78台の取替
自動火災報知設備	感知器98個の取替

※ 別途工事

給排水管取替工事

体育館 1 階平面図


凡例



天井改修工事を示す

ベンチ取替え  
(248席)

ベンチ取替え  
(248席)  
(計496席)



※ 建築工事	
2階	
電気、機械設備の改修に伴う天井、床壁の改修	
選手控え席ベンチ取替	
※ 電気設備工事	
2階	
電灯コンセント設備	照明器具615台の取替
拡声設備	スピーカー54台の取替
電話設備	電話機12台の取替
監視カメラ設備	カメラ3台の取替
自動火災報知設備	感知器79個の取替


※ 別途工事

給排水管取替工事

体育館2階平面図

凡例

天井改修工事を示す



※ 建築工事

3階

電気、機械設備の改修に伴う天井、床壁の改修

※ 電気設備工事

3階


電灯コンセント設備 照明器具481台の取替  
拡声設備 スピーカー19台の取替  
電話設備 電話機4台の取替  
監視カメラ設備 カメラ2台の取替  
自動火災報知設備 感知器89個の取替

※ 別途工事

給排水管取替工事

体育館3階平面図

※ 建築工事
屋上階 電気、機械設備の改修に伴う床、壁の改修




※ 別途工事  
給排水管取替工事

体育館R階平面図

凡例

天井改修工事を示す



陸上競技場 1 階平面図

※ 建築工事	
競技場 電気、機械設備の改修に伴う天井、床、壁の改修	
※ 電気設備工事	
競技場 電灯コンセント設備	照明器具188台の取替 外灯4台の取替 照明塔4基の器具取替 スピーカー19台の取替 電話機4台の取替 カメラ2台の取替 感知器48個の取替
	拡声設備 電話設備 監視カメラ設備 自動火災報知設備

※ 別途工事

給排水管取替工事